

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

S2B и S3B очень простые в использовании 1-фазные промышленные пылесосы для стружки, оптимально подходящие для использования в металлообрабатывающей промышленности, для сбора металлической стружки, смешанной с маслами/охлаждающими жидкостями. Версия FM рекомендована для сбора мелкодисперсной пыли в сегменте B&C.

S2B оснащен 2 независимыми байпасными моторами и доступен в версии с 50-л контейнером. Модель S3B оснащена 3 независимыми байпасными моторами с контейнерами 50 л и 100 л. Обе модели имеют металлическую конструкцию. Ручной фильтр-шейкер обеспечивает высокую эффективность фильтрующих элементов, а система опустошения контейнера позволяет производить его опустошение, не затрагивая другие системы промышленного пылесоса для стружки.



Picture shown may not represent model quoted

- 2 или 3 независимых байпасных мотора
- Фильтр L или M-класса
- Компактность
- Прочность и надежность
- Портативность
- Удобство передвижения
- Рычаг опустошения контейнера
- Колесики и ручка на контейнере
- Ручной фильтр-шейкер в комплекте
- Лакокрасочное покрытие на основе эпоксидных смол Нера-фильтр (опция)
- Контроль уровня собираемой жидкости

• Standard equipment

• Standard equipment

Model	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
Ref. no.	4010500033	4010500035	4010500037

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•	•
Система циклон			
Модели для с к			
Индикатор подключения к сети	•	•	•
Нера фильтр до турбины			
Бак 100 литров			
Предохранитель для жидкостей			
Фильтр класса м		•	
Бак 50 литров	•	•	•
Основной фильтр помех			
Решетка и клапан			
Пластиковый мешок			



ООО "Скрабтек"

<http://scrubtec.ru>

info@scrubtec.ru

тел. +7 (495) 540-45-68

тел. +7(800) 707-66-48

All information provided in this document is subject to change without prior notice

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Model	S3B L100	S3B L100 FM
Ref. no.	4010500039	4010500041

PRODUCT FEATURES

Ручной шейкер фильтра	•	•
Система циклон		
Модели для с к		
Индикатор подключения к сети	•	•
Нера фильтр до турбины		
Бак 100 литров	•	•
Предохранитель для жидкостей		
Фильтр класса м		•
Бак 50 литров		
Основной фильтр помех		
Решетка и клапан		
Пластиковый мешок		

Technical specifications	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
Напряжение (В)	230	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60	50-60
Класс защиты ip	43	43	43
Класс изоляции	I	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	2	2	3
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	330 - 5500	330 - 5500	486 - 8100
Макс. вакуум (кПа - мбар)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Уровень шума (дБ(A))	74	74	75
Объем контейнера (л)	50	50	50
Площадь гл. фильтра (см ²)	19500	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	795x600x1275	795x600x1275	795x600x1275
Вес (кг)	64	64	67









Technical specifications	S3B L100	S3B L100 FM
Напряжение (В)	230	230
Частота (Гц)	50-60	50-60
Класс защиты ip	43	43
Класс изоляции	I	I
Номин. мощность мотора (кВт)	3	3
Поток воздуха (м ³ /ч-л/мин)	486 - 8100	486 - 8100



2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки





Technical specifications	S3B L100	S3B L100 FM
Макс. вакуум (кПа - мбар)	21 - 210	21 - 210
Уровень шума (дБ(А))	75	75
Объем контейнера (л)	100	100
Площадь гл. фильтра (см²)	19500	19500
Вход. отверстие (мм)	70	70
Габариты д х ш х в (мм)	795x600x1570	795x600x1570
Вес (кг)	70	70

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment













Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
Щелевая насадка						
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120ММ 50	Z7 21030	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 40	Z7 22033	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22088	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○	○	○















2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22024	1	○	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○	○
Шланги к пылесосам						
	Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70	Z7 22367	1	○	○	○
	Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○	○
 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○	○
 РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○	○	○
 Стальной шланг 3м	Z7 22379	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○	○
 СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○	○
 Шланг	Z7 22360	1	○	○	○
 Шланг D40M	Z7 22362	1	○	○	○













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	Шланг D=70мм, L=5м с муфтами	Z7 22364	1	○	○	○
	Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○	○
	Шланг пластиковый 5m x 50mm	Z7 22361	1	○	○	○
	Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22150	1	○	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○	○
Шланги и соединения						
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	0	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○	○	○
	КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○












2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь	Z7 22236	0	○	○	○
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ. СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки						
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40	Z7 22174	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 40	Z7 22138	1	○	○	○





2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○	○
 НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22031	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○	○
 НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 40	Z7 22193	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220ММ 50	Z7 22196	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 40	Z7 22194	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300ММ 50	Z7 22197	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 40	Z7 22195	1	○	○	○
 НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400ММ 50	Z7 22198	1	○	○	○











2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 40	Z7 22042	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220ММ 50	Z7 22038	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 40	Z7 22043	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300ММ 50	Z7 22039	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 40	Z7 22044	1	○	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400ММ 50	Z7 22040	1	○	○	○
	Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе	Z7 22170	1	○	○	○
Шланги и соединения						
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 22186	1	○	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки












Accessories	Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○	○
 ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○	○
 РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40	Z7 22164	1	○	○	○
 РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50	Z7 22162	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○	○
 РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40	Z7 22002	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40	Z7 21004	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70	Z7 21001	1	○	○	○
 СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70	Z7 22113	1	○	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	0	○	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1	○	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○	○
Коническая насадка						
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40	Z7 22142	1	○	○	○
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	○	○	○
Другое						
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
	KIT MECANICAL FLOAT S3B SS	4056000519	1			
	TRIM BASKET KIT D460 L100	40000915	1	○	○	○
	ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460	Z5 36074	1	○	○	○
	КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460	Z5 36073	1	○	○	○
Набор аксессуаров						













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки






Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	○	○	○
	Комплект для уборки	4072400195	1	○	○	○
Насадка для пылесоса для влажной уборки						
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д40 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22168	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22167	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○	○
В сборе						
	РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 460	Z5 60034	1	○	○	○
Удлинительные трубки						
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○	○






2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100	Z7 22008	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40	Z7 22007	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40	Z7 22006	1	○	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○	○
Насадка для чистки труб						
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ	Z7 22132	1	○	○	○
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ	Z7 22131	1	○	○	○
Насадка						
	10СК10 RUBBERS FIX.S.mm600-700	Z8 20297	1	○	○	○
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○	○
	Комплект щетинок	Z8 23040	1	○	○	○
	Комплект щеточных планок 500мм	Z8 23041	1	○	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки













Accessories		Ref. no.	Min. required	S2B L50	S2B L50 FM	S3B L50
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○	○
Фильтры						
	"Фильтр промышленный ""звездный"", D460мм"	40000338	1	○	○	○
	Фильтр	Z5 60357	1	○	○	○
Опция						
	BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS	4056000394	1	○	○	○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 460	Z5 60109	1	○	○	○
Круглая щетка - насадка						
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80MM) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80MM МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○	○	○
Фиксированная насадка для пылесоса						
	Напольная насадка	4056000487	1	○	○	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment













Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
Щелевая насадка					
	ВСАСЫВАЮЩАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 120MM 50	Z7 21030	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д40 INOX	Z7 22277	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА СУХОЙ ГРЯЗИ Д50 INOX	Z7 22278	1	○	○















2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 40	Z7 22033	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 50	Z7 22034	1	○	○
	НАСАДКА СКРЕБОК 120ММ 70	Z7 22090	1	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22088	1	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА С НЕЙЛОНОВОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22089	1	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 40	Z7 22024	1	○	○
	ПЛОСКАЯ НАСАДКА СО СТАЛЬНОЙ ЩЕТИНОЙ СТАЛЬ 50	Z7 22023	1	○	○
	ТРУБА ИЗОГНУТАЯ (ПВХ) 70	Z7 24012	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА 500ММ С РЕДУКТОРОМ СТАЛЬ 50 - 40	Z7 22021	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 40	Z7 24014	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) ПВХ 50	Z7 24013	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 40	Z7 21027	1	○	○












2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 50	Z7 21026	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА (ДЛИНА 500ММ) СТАЛЬ 70	Z7 21028	1	○	○
	ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА ИЗОГНУТАЯ СТАЛЬ 50	Z7 21075	1	○	○
Шланги к пылесосам					
	Полиуретановый шланг с муфтами 5м D70	Z7 22367	1	○	○
	Полиуретановый шланг с муфтами 40мм 5м	Z7 22365	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 40	Z7 22297	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 50	Z7 22298	1	○	○
	ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ С МУФТАМИ 3М 70	Z7 22299	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТ. 40	Z7 24005	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 50	Z7 24003	1	○	○
	РЕЗИНОВЫЙ МАСЛОУСТ. ШЛАНГ 3М АНТИСТАТ. 70	Z7 24001	1	○	○
	Стальной шланг 3м	Z7 22379	1	○	○













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 40	Z7 24031	1	○	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 50	Z7 24032	1	○	○
	СТАЛЬНОЙ ШЛАНГ ПО МЕТРАЖУ (ЗА 1 М) БЕЗ МУФТ 70	Z7 24033	1	○	○
	Шланг	Z7 22360	1	○	○
	Шланг D40М	Z7 22362	1	○	○
	Шланг D=70мм, L=5м с муфтами	Z7 22364	1	○	○
	Шланг D=50мм, L=5м с муфтами	Z7 22363	1	○	○
	Шланг пластиковый 5м x 50мм	Z7 22361	1	○	○
	Шланг пластиковый D50мм	Z7 22366	1	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22150	1	○	○
	ШЛАНГ С ПЛАСТИКОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22151	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 40	Z7 22049	1	○	○













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 50	Z7 22062	1	○	○
	ШЛАНГ С РЕЗИНОВЫМИ МУФТАМИ 3М 70	Z7 22063	1	○	○
Шланги и соединения					
	G.REDUCER D70/40 INOX COMPLETE	Z7 22235	0	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 40	Z7 21033	1	○	○
	КРАСНЫЙ UCER D70/40 INOX	Z7 22224	1	○	○
	Редуктор 70-50 с регулировкой потока нерж. сталь	Z7 22236	0	○	○
	РЕДУКТОР (НЕРЖ. СТАЛЬ) 70-50	Z7 22225	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА НЕРЖ.СТАЛЬ 40	Z7 22240	1	○	○
	ХОМУТ ДЛЯ СТАЛЬНОГО ШЛАНГА 40 / 60	Z8 40040	1	○	○
Насадка для пылесоса для сухой уборки					
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 40	Z7 22171	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 300ММ 50	Z7 22172	1	○	○












2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 40	Z7 22030	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 400ММ 50	Z7 22029	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА 500ММ 50	Z7 22147	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 40	Z7 22174	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 300ММ 50	Z7 22175	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 40	Z7 22138	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 400ММ 50	Z7 22137	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА СО СТЯЖКАМИ 500ММ 50	Z7 22148	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 40	Z7 22031	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 400ММ АЛЮМИНИЙ 50	Z7 22032	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 40	Z7 22272	1	○	○
	НАСАДКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ 50	Z7 22273	1	○	○













2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 40	Z7 22193	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 220MM 50	Z7 22196	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 40	Z7 22194	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 300MM 50	Z7 22197	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 40	Z7 22195	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 30° 400MM 50	Z7 22198	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 40	Z7 22042	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 220MM 50	Z7 22038	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 40	Z7 22043	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 300MM 50	Z7 22039	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400MM 40	Z7 22044	1	○	○
	НАСАДКА ЩЕТКА 400MM 50	Z7 22040	1	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки











Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	Щетка D50мм ,длиной 200мм в алюминиевом корпусе	Z7 22170	1	○	○
Шланги и соединения					
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 22186	1	○	○
	БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 22187	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 40	Z7 21013	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 50	Z7 21012	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 70	Z7 21032	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖ. СТАЛЬ) 50	Z7 21034	1	○	○
	ИЗОГНУТОЕ СОЕДИНЕНИЕ / РЕДУКТОР 50 - 40	Z7 22015	1	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70-40	Z7 22164	1	○	○
	РЕДУКТОР С РЕГУЛИРОВКОЙ 70 - 50	Z7 22162	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70-50	Z7 22001	1	○	○
	РЕДУКТОР СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70 - 40	Z7 22002	1	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки












Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	СОЕДИНЕНИЕ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 50	Z7 22241	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 40	Z7 21004	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 50	Z7 21002	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ НАСАДОК И ШЛАНГА 70	Z7 21000	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА И ПЫЛЕСОСА 70	Z7 21001	1	○	○
	СОЕДИНЕНИЕ С РЕГУЛИРОВКОЙ 70	Z7 22113	1	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX	Z7 22231	0	○	○
	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА D70 INOX В СБОРЕ	Z7 22222	1	○	○
	Фитинг	Z7 22242	1	○	○
Коническая насадка					
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 40	Z7 21011	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 50	Z7 21010	1	○	○
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (РЕЗИНА) 70	Z7 21009	1	○	○











2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	КОНУСНАЯ НАСАДКА (СИЛИКОНОВАЯ РЕЗИНА) 40	Z7 21086	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 40	Z7 22142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	УЗКАЯ КОНУСНАЯ НАСАДКА 50	Z7 22141	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Другое					
	HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	KIT MECANICAL FLOAT S3B SS	4056000519	1		
	TRIM BASKET KIT D460 L100	40000915	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛЬЦА ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460	Z5 36074	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	КОЛЬЦО ДЛЯ БАКА 80 / 100 ЛИТРОВ 460	Z5 36073	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Набор аксессуаров					
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ИНВЕНТАРЯ	Z7 24156	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D50 УБОРКА ПРОМЫШЛЕНН. МУСОРА	Z7 24151	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ D.50 ОСНОВНАЯ УБОРКА	Z7 24146	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Комплект для уборки	4072400195	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Насадка для пылесоса для влажной уборки					
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д40 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22168	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. Д50 500 ММ ЖЕЛ.	Z7 22167	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 40	Z7 22028	1	○	○
	НАПОЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТЕЙ 50	Z7 22027	1	○	○
В сборе					
	РЕШЕТКА И КЛАПАН ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА 460	Z5 60034	1	○	○
Удлинительные трубки					
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 50	Z7 22025	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ (АЛЮМИНИЙ) 40	Z7 22026	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМ. 50	Z7 22122	1	○	○
	РУКОЯТКА ДЛЯ НАПОЛЬНОЙ НАСАДКИ ХРОМИРОВАННАЯ 40	Z7 22121	1	○	○
	Труба удлинительная	Z7 22385	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 40 100	Z7 22008	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 1М 50	Z7 22005	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 40	Z7 22007	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 2М 50	Z7 22004	1	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 40	Z7 22006	1	○	○
	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБА 3М 50	Z7 22003	1	○	○
Насадка для чистки труб					
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D40/100 FE В СБОРЕ	Z7 22132	1	○	○
	ЩЕТКА КРУГЛАЯ D50/100 FE В СБОРЕ	Z7 22131	1	○	○
Насадка					
	10СК10 RUBBERS FIX.S.mm600-700	Z8 20297	1	○	○
	КОМПЛЕКТ 10 РЕЗИНОК 400 20086	Z8 20295	1	○	○
	Комплект щетинок	Z8 23040	1	○	○
	Комплект щеточных планок 500мм	Z8 23041	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D40 MM400 INOX	Z7 22296	1	○	○
	НАБОР ДЛЯ СБОРА ЖИДК. D50 MM400 INOX	Z7 22294	1	○	○
Фильтры					
	"Фильтр промышленный ""звездный"", D460мм"	40000338	1	○	○
	Фильтр	Z5 60357	1	○	○
Опция					
	BRACKET FOR CONTAINER LIFT MODELS	4056000394	1	○	○
	СЪЕМНЫЙ ЦИКЛОН 460	Z5 60109	1	○	○
Круглая щетка - насадка					
	КРУГЛАЯ НАСАДКА (? 80ММ) ЩЕТИНА 50	Z7 22047	1	○	○
	КРУГЛАЯ НАСАДКА ? 80ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТИНА 50	Z7 22048	1	○	○

2- и 3-моторные однофазные промышленные пылесосы для сбора стружки

Accessories		Ref. no.	Min. required	S3B L100	S3B L100 FM
Фиксированная насадка для пылесоса					
	Напольная насадка	4056000487	1	○	○